

Objekt	Flintegatan 92-102 B	Telenr:	031-7544600
Beställare	Anläggnings-samfälligheten Papegojan	Kontor	Möndal
Adress	Flintegatan 110	Ordernr	61369007
Postnr	431 33	Ort	Möndal
Tekniker	Martin Håkansson 0734-226650	Datum	2015-09-09
		Signatur	MAHB

Tekniska data

Uppmätt RF% i grund	71%
Inställning spjäll, våtluft	-
Inställning spjäll, torrluft	-
Inställning hygrost	-
Filterbyte	Ja
Drifftid mätare	-
Tillverkningsnr. Avfuktare Typ	Munters ComDry M190Y
Utförda åtgärder utöver service	
Datum för nästa service	2016-09-01

Luckan in till krypgrunden är rostig/otät samt så har gångjärn gått av. Åtgärd rekommenderas

Munters avfuktare = Anticimex serverar i ute, bara filterbyte, underdimensionerad för ytan, får jobba hårt. Inga luftkanaler ut i facken = Dålig effekt på många ställen i grunden.