

Objekt	Flintegatan 80-90	Telenr:	031-7544600
Beställare	Anläggningsamfälligheten Papegojan	Kontor	Mölnadal
Adress	Flintegatan 110	Ordernr	61369007
Postnr	431 33	Ort	Mölnadal
Tekniker	Martin Håkansson 0734-226650	Datum	2015-09-09
		Signatur	MAHB

Tekniska data

Uppmätt RF% i grund	68%
Inställning spjäll, våtluft	1
Inställning spjäll, torrluft	A
Inställning hygrostat	Ca 65%
Filterbyte	Ja
Drifttid mätare	11686
Tillverkningsnr. Avfuktare Typ	CTR 500TT 11 037
Utförda åtgärder utöver service	
Datum för nästa service	2016-09-01

Rikligt med byggspill i krypgrunden under hus nr 90. (se bifogade bilder) rensning/städ rek.

Fritt vatten står på plastfolie vid avloppstam under hus nr 88 (se bif bild)

Fritt vatten står på plastfolie i utrymmet med avfuktaren under hus nr 86. (se bifogad bild)

En fördjupad undersökning rekommenderas för att konstatera orsak till och omfattning av vattnet som upptäcktes i krypgrunden samt lämpliga åtgärder för att åtgärda detta.



Under 90:am



Under 90: an



Under 90:00



Under 88:an



Vid maskin 86: an