

|                   |                                     |                 |             |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Objekt</b>     | Flintegatan 104-120 A               | <b>Telenr:</b>  | 031-7544600 |
| <b>Beställare</b> | Anläggningssamfälligheten Papegojan | <b>Kontor</b>   | Mölndal     |
| <b>Adress</b>     | Flintegatan 110                     | <b>Ordernr</b>  | 61369007    |
| <b>Postnr</b>     | 431 33                              | <b>Ort</b>      | Mölndal     |
| <b>Tekniker</b>   | Martin Håkansson 0734-226650        | <b>Datum</b>    | 2015-09-09  |
|                   |                                     | <b>Signatur</b> | MAHB        |

**Tekniska data**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Uppmätt RF% i grund</b>             | 62%            |
| <b>Inställning spjäll, våtluft</b>     | 1              |
| <b>Inställning spjäll, torrluft</b>    | A              |
| <b>Inställning hygrostat</b>           | Ca 65%         |
| <b>Filterbyte</b>                      | Ja             |
| <b>Drifttid mätare</b>                 | 12803          |
| <b>Tillverkningsnr. Avfuktare Typ</b>  | CTR 500 11 039 |
| <b>Utförda åtgärder utöver service</b> |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
|  |                |
| <b>Datum för nästa service</b>         | 2016-09-01     |

Låset på luckan in till krypgrunden är defekt och luckan går ej att låsa. Åtgärd rekommenderas